

## Pressemitteilung

Nr.: 23/2020

Berching, den 14.09.2020

Auskunft erteilt: Veronica Platzek  
Telefon: 08462/205-51  
E-Mail: platzek.veronica@berching.de  
Presseverteiler: regional

---

### Wartungsarbeiten im Berle

Wartungsarbeiten sind in Schwimmbädern jedes Jahr notwendig. Auch nach umfangreichen Dachsanierungsarbeiten im Berchinger Erlebnisbad, die ein Jahr in Anspruch genommen haben, fallen immer wieder Arbeiten an. Dass ein Schaltschrank bald möglichst ausgetauscht werden muss, stellte sich erst nach der Wiederöffnung nach der Dachsanierung im November 2019 heraus. „Kleinere Ausbesserungsarbeiten können oftmals während des laufenden Betriebs durchgeführt werden. Der Austausch des Schaltschranks in der Technik des Bades leider nicht“, bedauert Erster Bürgermeister Ludwig Eisenreich. Für den Betrieb von November 2019 bis zur Schließung aufgrund von Corona im März dieses Jahrs, wurde der Schaltschrank immer wieder repariert, um die Funktionalität aufrecht zu erhalten. Die Pandemie-Pause sollte für eine Austausch-Maßnahme genutzt werden, der Schaltschrank wurde umgehend in Auftrag gegeben. Die Lieferung verzögerte sich jedoch vom Hersteller, sodass der Einbau nicht vor der Wiedereröffnung des Freibades im Juni möglich war. Die Freibadsaison endet nun am 13. September, der Einbau der Technik wird ca. zwei Wochen andauern. So sollte bis zur geplanten Öffnung des Innenbereichs Anfang Oktober technisch nichts mehr im Weg stehen. „Das nach den aktuellsten Vorgaben erarbeitete Schutz- und Hygienekonzept liegt zwischenzeitlich vor und wird zur Prüfung und Genehmigung dem Landratsamt gegeben“, so Eisenreich.

